


Комплектация и обозначения



1. Втулка торцевая DE-TERO® T130H.
2. Фиксирующее металлическое кольцо.
3. Стопорное резиновое кольцо (+1 запасное).
4. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex 50 мм – 14 шт.


- I. Паз для резинового стопорного кольца.
- II. 14 (четырнадцать) пазов для шлифовальных сегментов.

Порядок сборки

1. В пазы (II) поочередно вставьте шлифовальные сегменты DE-TERO® Flex 50 мм.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

2. На втулку (1) установите фиксирующее металлическое кольцо (2), которое предотвращает выпадение шлифовальных сегментов.
3. В паз (I) установите стопорное резиновое кольцо (3).



Готовая сборка

