




## Комплектация и обозначения



## Схема сборки



## Готовая сборка



**ВАЖНО!** Стрелка, размещенная на втулке, указывает направление вращения!

1. В пазы круглой формы (I) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® Q3 с наклоном вправо.
2. В пазы круглой формы (II) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® Q3 с наклоном влево.

**ВАЖНО!** Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения втулки.

3. В пазы трапециевидной формы (III) вставьте щетки опорные MB2 высотой 40 мм.
4. Установите фиксирующее металлическое кольцо (2), предотвращающее выпадение абразивных и щеточных сегментов.
5. В паз (IV) установите стопорное резиновое кольцо (3).

1. Втулка DE-TERO® KELO F Opti с ручкой.
  2. Фиксирующее металлическое кольцо.
  3. Стопорное резиновое кольцо (+1 запасное).
  4. Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном вправо – 8 шт.
  5. Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном влево – 8 шт.
  6. Щетка опорная MB2 высотой 40 мм – 16 шт.
- I. Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном вправо.
  - II. Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном влево.
  - III. Паз трапециевидной формы («ласточкин хвост») для щетки опорной MB2 высотой 40 мм.
  - IV. Паз для стопорного резинового кольца.